

چاپ سیلک که به آن چاپ صفحه نیز گفته می‌شود، روشی است که از یک مش یا الگو برای انتقال جوهر به روی سطح استفاده می‌کند. جوهرهای مورد استفاده می‌توانند بر پایه آب یا بر پایه حلال باشند، و پاک کردن آن‌ها بسته به نوع جوهر مورد استفاده متفاوت است.



## مراحل پاک کردن چاپ سیلک

۱. شناسایی نوع جوهر: ابتدا باید تعیین کنید که جوهر مورد استفاده بر پایه آب است یا حلال. این تفاوت در نوع حلالی که برای پاک کردن استفاده می‌کنید، مهم است.
۲. استفاده از حلال مناسب:
  - برای جوهرهای بر پایه آب: معمولاً می‌توانید با استفاده از آب گرم و یک ماده پاک‌کننده ملایم مانند صابون یا شوینده‌های خانگی جوهر را پاک کنید. این روش برای پاک کردن جوهر تازه مؤثرتر است.
  - برای جوهرهای بر پایه حلال: شما نیاز به استفاده از حلال‌های قوی‌تری مانند استون یا الکل ایزوپروپیل دارید. این مواد شیمیایی باید با احتیاط استفاده شوند و در محیطی با تهویه مناسب.



۳. آزمایش حلال: قبل از اعمال حلال بر روی تمام سطح، آن را روی یک نقطه کوچک و کمتر مشهود آزمایش کنید تا اطمینان حاصل کنید که به ماده زمینه آسیبی وارد نمی‌کند.

۴. پاک کردن چاپ: پس از تأیید اینکه حلال به ماده زمینه آسیبی نمی‌زند، حلال را با استفاده از یک پارچه تمیز و نرم به آرامی بر روی ناحیه چاپ شده بمالید. از فشار زیاد جلوگیری کنید تا به سطح زیرین آسیبی وارد نشود.

۵. شستشو و خشک کردن: پس از پاک کردن جوهر، سطح را با آب تمیز بشویید و اجازه دهید کاملاً خشک شود. این کار به جلوگیری از باقی ماندن حلال بر روی سطح و ایجاد آسیب طولانی‌مدت کمک می‌کند.

۶. احتیاطات ایمنی: هنگام کار با حلال‌های شیمیایی، استفاده از دستکش، ماسک و عینک ایمنی توصیه می‌شود. این محافظت‌ها به جلوگیری از تماس حلال با پوست و تنفس بخارات آن کمک می‌کنند.

با رعایت این مراحل و احتیاط‌ها، شما می‌توانید چاپ سیلک را به طور ایمن و مؤثر پاک کنید، بدون آنکه به ماده زمینه آسیب برسانید. پاک کردن چاپ سیلک از روی انواع مختلف مواد نیازمند دقت و استفاده از تکنیک‌ها و حلال‌های مناسب است. اولین قدم تعیین نوع جوهر استفاده شده در چاپ سیلک است؛ جوهرهای بر پایه آب معمولاً با آب گرم و شوینده‌های ملایم قابل شستشو هستند، درحالی‌که جوهرهای بر پایه حلال نیاز به استفاده از حلال‌های قوی‌تر مانند استون یا الکل ایزوپروپیل دارند. همچنین بسیار مهم است که قبل از پاک کردن، حلال را روی بخش کوچکی از ماده آزمایش کنید تا از بی‌خطر بودن آن اطمینان حاصل شود. پس از اطمینان از سازگاری حلال با ماده، می‌توانید به آرامی حلال را بر روی ناحیه چاپ شده بمالید و سپس آن را با آب شستشو دهید و اجازه دهید تا خشک شود. استفاده از وسایل حفاظتی نظیر دستکش و ماسک در هنگام کار با حلال‌ها توصیه می‌شود تا از هرگونه آسیب احتمالی پیشگیری شود.



